

N.º SERIE 1299387 A

MATRÍCULA

COMUNIDAD DE MADRID

SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMPLEO

JU-102901-VE

DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA ENERGÍA Y MINAS

DESTINO

Número de identificación: CG60190164

CG60190164

N.º CERTIFICADO

98017131

Clasificación del vehículo: VEHICULO ESPECIAL

6 7 1 MAQUIN. OBRAS. AUTOMOTCARGADO RETROE.CAV.

Marca: CASE
Tipo: RETROCARGADORA

Variante:

Denominación comercial: CASE 590 SUPER LE

Tara (kgf): 7955

PTMA/PMA (kgf): 8400

PTMA/PMA 1.º E (kgf): 2430

PTMA/PMA 2.º E (kgf): 5970

PTMA/PMA 3.º E (kgf):

PTMA/PMA 4.º E (kgf):

PNR S/F, C/F (kgf):

N.º y dim. neumáticos: 4/12,5 R20-18 T-16,5 R25-23

N.º de asientos: 140

Volumen de bodegas:

Clase según R. 30:

Altura total (mm): 3600

Anchura total (mm): 2500

Via anterior/posterior (mm): 1207/775

Longitud total (mm): 5920

Voladizo posterior (mm): 1730

Distancia eje 1.º/2.º (mm): 2150

Distancia eje 2.º/3.º (mm):

Distancia eje 3.º/4.º (mm):

Distancia 5.ª rda./ult. (mm):

Motor: Marca: C.P.D.

N.º Tipo: D. 3907

N.º Cilindros/Cilindrada (cm³): 4/3920

Potencia fiscal/real (C.V.F./kW): 19,95/74,5

El vehículo cuyas características se reseñan, cumple en esta fecha

las prescripciones que para circular por las vías públicas señala el vigente

Código de la Circulación y reglamentación pertinente.

Por el Organismo Inspector,

2707/1998

Reintegrado al

original

(sello)

Fecha: 29/06/1998

Valedera por: CUATRO AÑOS

Observaciones y reformas autorizadas:

VEHICULO PROCEDENTE DE LA U.I.E. EL FACSIMIL DEL NUMERO DE BASTIDOR ES EL TOMADO DIRECTAMENTE DEL VEHICULO DURANTE SU INSPECCION. INSTALACION DE ALUMBRADO ESPECIAL DE AVISO.

Mod. 117 VA

Ministerio de Publicaciones, Circulación e Industria y Energía

INFORMACION TECNICA DE VEHICULOS
HOJA ADICIONAL



XUNTA DE GALICIA
CONSELLERÍA DE ECONOMÍA
E INDUSTRIA

MATRICULA

LU-102901-VE

Certificado de Características

HOJA N.º

N.º **98017131**

1

INSPECCIONES TECNICAS PERIODICAS

Fecha de Inspección: 12/07/2013
Valedera hasta/por: 12/07/2014
Nº Inf.: 270313000021598

LU102901VE

Fecha de Inspección: 07/07/2017
Valedera hasta/por: 07/07/2018
Nº Inf.: 271117000062255

LU102901VE

Fecha de Inspección: 11/07/2014
Valedera hasta/por: 11/07/2015
Nº Inf.: 271114000058702

LU102901VE

Fecha de la inspección:
Valedera hasta / por:
N.º Informe Inspec.....
Firma, (Sello)

Fecha de Inspección: 09/07/2015
DESFAVORABLE
Nº Inf.: 271115000057726

LU102901VE

Fecha de la inspección:
Valedera hasta / por:
N.º Informe Inspec.....
Firma, (Sello)

Fecha de Inspección: 09/07/2015
Valedera hasta/por: 09/07/2016
Nº Inf.: 271115000057791

LU102901VE

Fecha de la inspección:
Valedera hasta / por:
N.º Informe Inspec.....
Firma, (Sello)

Fecha de Inspección: 08/07/2016
DESFAVORABLE
Nº Inf.: 271116000059463

LU102901VE

Fecha de la inspección:
Valedera hasta / por:
N.º Informe Inspec.....
Firma, (Sello)

Fecha de Inspección: 08/07/2016
Valedera hasta/por: 08/07/2017
Nº Inf.: 271116000059548

LU102901VE

Fecha de la inspección:
Valedera hasta / por:
N.º Informe Inspec.....
Firma, (Sello)

NOTA.- Este documento no es válido si no va acompañado de la Tarjeta de Inspección Técnica del Vehículo.