

Nº SERIE 36716358 B

MATRICULA

Bernard Krone GmbH  
Bernard-Krone-Strabe 1  
D-49757 Werlte, Alemania, CIF-No. DE 912 732 122  
Número de identificación: WKESDR27051289110

Nº CERTIFICADO  
289110

Clasificación del vehículo:  
43.25 SEMIRREMOLQUE DE FRIGORIFICO

Marca: KRONE  
Tipo: SDR27  
Variante: SDR27D5B6FRR39  
Denominación comercial: DR27  
Tara (kg): 8.900  
MTMA/MMA (Kg): 39.000/36.000  
MTMA/MMA 1º E (kg): 9.000/8.000  
MTMA/MMA 2º E (kg): 9.000/8.000  
MTMA/MMA 3º E (kg): 9.000/8.000  
MTMA/MMA 4º E (kg): ---  
MMR S/F, c/F (kg): ---  
Neumáticos: 6, 385/65 R22.5  
Nº de asientos: ---  
Volumen de bodega: ---

Clase: ---  
Altura total (mm): 4.000  
Anchura total (mm): 2.600  
Via anterior/posterior (mm): 2.095  
Longitud total (mm): 14.000  
Voladizo posterior (mm): 3.140  
Distancia eje 1º/2º (mm): 1.310  
Distancia eje 2º/3º (mm): 1.310  
Distancia eje 3º/4º (mm): ---  
Distancia 5ª rueda/últ. (mm): 8.850  
Motor: Marca: ---  
Tipo: ---  
Nº Cilindros/Cilindrada (cm³): ---  
Potencia fiscal/real (C.V./KW): ---


Opciones incluidas en la homologación de tipo:  
NEUMATICOS OPCIONALES: 385/65 R22.5, 385/65 R22.5

EL VEHICULO PUEDE LLEVAR PORTAPALETES  
DELANTE DE LOS EJES

Observaciones:  
VEHICULO PROCEDENTE LA UNIDAD PROVISTA DE:  
SUSPENSIÓN NEUMÁTICA ABS 2S/2M INST. ELECT. BLINDADA

Por las piezas de origen extranjero incorporadas a este vehículo se han satisfecho los correspondientes  
derechos de Aduanas.

El abajo firmante, legalmente autorizado por **BERNARD KRONE**, certifica que  
el vehículo carrozado cuyas características se reseñan es completamente conforme con el tipo homologado  
con la contraseña **D-248874** 05, así como con las opciones arriba incluidas.

Firma:  2006

Sociedad inscrita: Registro de fabricantes e importadores exp. No. 4247

Reformas autorizadas:

EJEMPLAR PARA EL USUARIO  
CENTRO DE SERVICIO AL CLIENTE  
MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO



ESPAÑA

TARJETA

INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS

INSPECCIONES TÉCNICAS PERIÓDICAS		MATRÍCULA:	
Fecha de inspección: 30-10-2007 Valedera hasta/por: 30-10-2008 Informe inspección: (Sello) Firma:		Fecha de inspección: 14-12-2011 Valedera hasta/por: 14-12-2012 Nº informe inspección: (Sello) Firma:	
Fecha de inspección: 14-11-2009 Valedera hasta/por: 14-11-2009 Informe inspección: (Sello) Firma: J. Sanchez		Fecha de inspección: 10-12-2012 Valedera hasta/por: 10-12-2013 Nº informe inspección: (Sello) Firma:	
Fecha de inspección: 13-11-2009 Valedera hasta/por: 13-11-2010 Informe inspección: (Sello) Firma: J. Sanchez		Fecha de inspección: 3-12-2013 Valedera hasta/por: 13-12-2014 Nº informe inspección: (Sello) Firma:	
Fecha de inspección: 27-11-2010 Valedera hasta/por: 27-11-2011 Informe inspección: (Sello) Firma: J. Sanchez		Fecha de inspección: 13-11-2011 Valedera hasta/por: <b>DESFAVORABLE</b> Nº informe inspección: (Sello) Firma:	

