

Número de identificación: **VWAL3524XWA407914**  
Clasificación del Vehículo: **2425 FURGÓN FRIGORIFICO**

DESTINO: **SERVICIO PUBLICO**  
N.º CERTIFICADO: **3C00061X**

Marca: **NISSAN**  
Tipo: **L-35/2**  
Variante: **ECO-T. 100**  
Denominación comercial: **ECO-T. 100**  
Tara (kg): **2940**  
PTMA/PMA (Kgf): **3500**  
PTMA/PMA 1.º E (Kgf): **1800**  
PTMA/PMA 2.º E (Kgf): **2000**  
PTMA/PMA 3.º E (Kgf): **3500**  
PMR S/F, C/E (kgf): **3500**  
N.º y dim. neumáticos: **6-195/75R16C**  
N.º de asientos: **3**  
Volumen de bodegas: **---**

Clase según R. 36:  
Altura total (mm): **3020**  
Anchura total (mm): **2110**  
Via anterior/posterior (mm): **1701/1573**  
Longitud total (mm): **6000**  
Voladizo posterior (mm): **1580**  
Distancia eje 1.º/2.º (mm): **3200**  
Distancia eje 2.º/3.º (mm):  
Distancia eje 3.º/4.º (mm):  
Distancia 5.ª rda./ult. (mm):  
Motor: Marca **NISSAN**  
Tipo **D-BD30D**  
N.º Cilindros/Cilindrada (cm³): **4/2953**  
Potencia fiscal/real (C.V.F. / kW): **16/82/78**

El vehículo cuyas características se reseñan cumple en esta fecha las prescripciones que para circular por las vías públicas señala el vigente Código de la Circulación y reglamentación pertinente.

Por el Organismo Inspector  
**Fmdo. EDUARDO LOPEZ MELLA**  
Fecha: **08-02-99** Valedera por:















Observaciones y reformas autorizadas: **Contr homologación: C1-1342**  
**08-02-2005 autorizada desinstalación de equipo de frío modificado para a 2850 Kgs. clasificación 2420 furgón de caja cerrada.**  
**11-08-2011 disp. 1114 modificado 5ª RD. 866/2010: instalados faros de niebla marca Hella nº homologación e1-02-18227.**



CENTRO DE PUBLICACIONES: MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA



# INSPECCIONES TECNICAS PERIODICAS

Inspección: Fecha de Inspección: 13/02/2015 Valedera hasta/por: 13/08/2015 N° Inf.: 151315000012490  	Fecha de la inspección: Valedera hasta / por: N.º Informe Inspec..... Firma, (Sello)
Fecha de Inspección: 13/08/2015 <b>DESFAVORABLE</b> N° Inf.: 151315000064512  C 2562CB 	Fecha de la inspección: Valedera hasta / por: N.º Informe Inspec..... Firma, (Sello)
Fecha de Inspección: 13/08/2015 Valedera hasta/por: 13/02/2016 N° Inf.: 151315000064589  C 2562CB 	Fecha de la inspección: Valedera hasta / por: N.º Informe Inspec..... Firma, (Sello)
Fecha de Inspección: 12/02/2016 Valedera hasta/por: 12/08/2016 N° Inf.: 151316000012239  C 2562CB 	Fecha de la inspección: Valedera hasta / por: N.º Informe Inspec..... Firma, (Sello)
Fecha de Inspección: 12/08/2016 <b>DESFAVORABLE</b> N° Inf.: 151316000066739  C 2562CB 	Fecha de la inspección: Valedera hasta / por: N.º Informe Inspec..... Firma, (Sello)
Fecha de Inspección: 12/08/2016 Valedera hasta/por: 12/02/2017 N° Inf.: 151316000066762  C 2562CB 	Fecha de la inspección: Valedera hasta / por: N.º Informe Inspec..... Firma, (Sello)
Fecha de la inspección: Valedera hasta / por: N.º Informe Inspec..... Firma, (Sello)	Fecha de la inspección: Valedera hasta / por: N.º Informe Inspec..... Firma, (Sello)
Fecha de la inspección: Valedera hasta / por: N.º Informe Inspec..... Firma, (Sello)	Fecha de la inspección: Valedera hasta / por: N.º Informe Inspec..... Firma, (Sello)