

Nº SERIE 259029 A

MATRICULA

CONSELLERÍA DE INDUSTRIA E COMERCIO  
XUNTA DE GALICIA  
DELEGACIÓN PROVINCIAL  
Edif. Administrativo Xunta de Galicia  
Rda. Muralla, 70-3ª Planta - 27071 LUGO

Número de identificación: MAT371667W029374

Nº CERTIFICADO

11004812

Clasificación del Vehículo:

2217

CAMION BASCULANTE

Marca: M A N

Tipo: T-37

Variante:

Denominación comercial: 26 403 STILENT

Tara (kg): 13690

MTMA/MMA (kg): 26000

MTMA/MMA 1ª E (kg): 7500

MTMA/MMA 2ª E (kg): 11500

MTMA/MMA 3ª E (kg): 7500

MTMA/MMA 4ª E (kg):

MMR S/F, c/F (kg): 750/24000

Neumáticos: 8-315/80 R22.5 (\*)

Nº de asientos: 2+LITTEA

Volumen de bodega:

Clase:

Altura total (mm): 3550

Anchura total (mm): 2500

Via anterior/posterior (mm): 2030/2000

Longitud total (mm): 9475

Vóladizo posterior (mm): 2100

Distancia eje 1º/2º (mm): 4500

Distancia eje 2º/3º (mm): 1350

Distancia eje 3º/4º (mm):

Distancia 5ª rueda/dE (mm):

Motor: Marca: MAN

Tipo: D-2866 LE 20

Nº Cilindros/Cilindrada (cm³): 6/11967

Potencia fiscal/real (C.V./kW): 45.82/294

El vehículo cuyas características se reseñan cumple en esta fecha la reglamentación vigente.

Por el Organismo Inspector:



Resp. Téc.: José Santos Santos

Fecha: 13/02/2002 Valedera por: 13/02/2003

Observaciones y reformas autorizadas: Contraseña Hom.: MATRICULACION: 14.06.96

VEHICULO PORCEDENTE DE LA UE. 1ª EQUIPADO CON FRENSOS ABS, LIMITADOR DE VELOCIDAD, RETARDADOR

HIDRAULICO, ELEVADOR EN 3º EJE, ENGANCHE DE REMOLQUE MARCA: ROCKINGER, CONTRASEÑA DE HOMOLOGACION EI-0350. AUTORIZA GRUA

TRAS CABINA MARCA: TOIML MOD. 814/3, Nº 12053. (\*) 154/150K

26.12.07. Abto para servicio público.



EMPLAZAR PARA EL USUARIO  
T  
V  
N  
Fe  
Va  
N.  
Fec  
Val  
Nº  
NO

# INSPECCIONES TÉCNICAS PERIODICAS

Fecha de la inspección: <b>17 AGO 2009</b> Valedera hasta / por: N.º Informe Inspec..... Firma: <i>[Firma]</i> (Sello)	Fecha de Inspección: 25/11/2013 Valedera hasta/por: 25/05/2014 N° Inf.: 271113000096381 5635  3470BTB  (Sello)
Fecha de la inspección: <b>13 SEP 2011</b> Valedera hasta / por: N.º Informe Inspec..... Firma: <i>[Firma]</i> (Sello)	Fecha de Inspección: 27/05/2014 Valedera hasta/por: 27/11/2014 N° Inf.: 270314000016451  3470BTB  (Sello)
Fecha de la inspección: <b>13 SEP 2011</b> Valedera hasta / por: <b>13 MAR 2012</b> N.º Informe Inspec..... Firma: <i>[Firma]</i> (Sello)	Fecha de Inspección: 03/12/2014 Valedera hasta/por: 03/06/2015 N° Inf.: 271114000099755  5556 (Sello)
Fecha de la inspección: <b>11 ABR 2012</b> Valedera hasta / por: <b>17 OCT 2012</b> N.º Informe Inspec..... Firma: <i>[Firma]</i> (Sello)	Fecha de Inspección: 28/05/2015 <b>DESFAVORABLE</b> N° Inf.: 271115000043754  0140 (Sello)
Fecha de Inspección: 10/10/2012 Valedera hasta/por: 10/04/2013 N° Inf.: 271112000080341  3470BTB 0331 (Sello)	Fecha de Inspección: 28/05/2015 Valedera hasta/por: 28/11/2015 N° Inf.: 271115000043848  5556 (Sello)
Fecha de Inspección: 25/04/2013 Valedera hasta/por: 25/10/2013 N° Inf.: 271113000032706  3470BTB 5556 (Sello)	Fecha de Inspección: 26/11/2015 Valedera hasta/por: 26/05/2016 N° Inf.: 271115000099941  3470BTB 0123 (Sello)
Fecha de Inspección: 21/11/2013 <b>DESFAVORABLE</b> N° Inf.: 271113000095232  3470BTB 5556 (Sello)	Fecha de Inspección: 06/06/2016 <b>DESFAVORABLE</b> N° Inf.: 271116000048126  3470BTB 5556 (Sello)
Fecha de Inspección: 25/11/2013 <b>DESFAVORABLE</b> N° Inf.: 271113000096279  3470BTB 5635 (Sello)	Fecha de Inspección: 07/06/2016 Valedera hasta/por: 07/12/2016 N° Inf.: 271116000048814  3470BTB 0331 (Sello)