

Nº SERIE

24328704

MATRICULA

CARROCERIAS BESER ALTAVA S.L.

Pol. Ind. Autopista Sur, nave 51

2006 CASTELLÓN

Número de identificación: VK18338RCPB001257

Nº CERTIFICADO

1568

Clasificación del vehículo: 4311 SEMI-REMOLQUE CAJA ABIERTA

Marca: SAMRO

Clase:

Tipo: S338 RC

Altura total (mm): 4.000

Variante: S338 RCPB

Anchura total (mm): 2.550

Denominación comercial:

Via anterior/posterior (mm): 2.045/2.045

Tara (kg): 7.500

Longitud total (mm): 13.850

MTMA/MMA (kg): 36.500 / 34.000

Voladizo posterior (mm): 2.990

MTMA/MMA 1ª E (kg): 9.000 / 8.000

Distancia eje 1º/2º (mm): 1.310

MTMA/MMA 2ª E (kg): 9.000 / 8.000

Distancia eje 2º/3º (mm): 1.310

MTMA/MMA 3ª E (kg): 9.000 / 8.000

Distancia eje 3ª/4ª (mm):

MTMA/MMA 4ª E (kg):

Distancia 5ª rueda/últ. (mm): 9.010

MMR 5ª E / C/F (kg):

Motor: Marca:

Neumáticos: 6 385/65 R 22.5

Tipo:

Nº de asientos:

Nº Cilindros/Cilindrada (cm³):

Volumen de bodega:

Potencia fiscal/real (C.V./KW):

Opciones incluidas en la homologación de tipo:

Equipado con eje elevable.

Observaciones:

Por las piezas de origen extranjero incorporadas a este vehículo se han satisfecho los correspondientes

derechos de Aduanas

El abajo firmante, legalmente autorizado por Carrocieras Beser & Altava S.L., certifica que

el vehículo carrozado cuyas características se reseñan es completamente conforme con el tipo homologado

con la contraseña 6271320*91422*6146*00, así como con las opciones arriba incluidas

Castellón, 27 de Noviembre de 2001

Firma: Carrocieras Beser & Altava, S.L.

Sociedad inscrita: Registro Mercantil, Castellón, Tomo 603, Libro 170, Sección 8, Folio 114, Hoja CS-4631, Inscripción 4

Reformas autorizadas:

REEMPLAZAR PARA EL USUARIO

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y EMPLEO

INSPECCIONES TÉCNICAS PERIÓDICAS

Fecha de la Inspección: Valedera hasta / por:	Fecha de la Inspección: 27 ENE. 2017 Valedera hasta / por: 27 JUL. 2017
N.º informe inspec. Firma,	N.º informe inspec. Firma,
(Sello)	(Sello)
Fecha de la Inspección: Valedera hasta / por:	Fecha de la Inspección: Valedera hasta / por:
N.º informe inspec. Firma,	N.º informe inspec. Firma,
(Sello)	(Sello)
Fecha de la Inspección: Valedera hasta / por:	Fecha de la Inspección: Valedera hasta / por:
N.º informe inspec. Firma,	N.º informe inspec. Firma,
(Sello)	(Sello)
Fecha de la Inspección: Valedera hasta / por:	Fecha de la Inspección: Valedera hasta / por:
N.º informe inspec. Firma,	N.º informe inspec. Firma,
(Sello)	(Sello)
Fecha de la Inspección: Valedera hasta / por:	Fecha de la Inspección: Valedera hasta / por:
N.º informe inspec. Firma,	N.º informe inspec. Firma,
(Sello)	(Sello)
Fecha de la Inspección: Valedera hasta / por:	Fecha de la Inspección: Valedera hasta / por:
N.º informe inspec. Firma,	N.º informe inspec. Firma,
(Sello)	(Sello)
Fecha de la Inspección: Valedera hasta / por:	Fecha de la Inspección: Valedera hasta / por:
N.º informe inspec. Firma,	N.º informe inspec. Firma,
(Sello)	(Sello)
Fecha de la Inspección: Valedera hasta / por:	Fecha de la Inspección: Valedera hasta / por:
N.º informe inspec. Firma,	N.º informe inspec. Firma,
(Sello)	(Sello)

