

Nº SERIE

1545009 A

MATRÍCULA

JUNTA DE CASTILLA Y LEON
DELEGACION TERRITORIAL DE BURGOS

Número de identificación:
WDB9505041K413497

Nº CERTIFICADO

Clasificación del vehículo:

2 2 1 1 Camión Caja Abierta

0901/25774

Marca: **MERCEDES BENZ**
 Tipo: **950501**
 Variante: **CH. S/TM1**
 Denominación comercial: **1823**
 Tara (kg): **7375**
 MTMA/MMA (Kg): **19000/18000**
 MTMA/MMA 1º E (kg): **7500/7500**
 MTMA/MMA 2º E (kg): **13000/11500**
 MTMA/MMA 3º E (kg): *********
 MTMA/MMA 4º E (kg): *********
 MMR S/F, c/F (kg): **750/24000**
 Neumáticos: **6-315/70R22,5**
 Nº de asientos: **DOS**
 Volumen de bodega: *********

Clase: *********
 Altura total (mm): *********
 Anchura total (mm): **2550**
 Via anterior/posterior (mm): **2053/1802**
 Longitud total (mm): **8300**
 Voladizo posterior (mm): **2100**
 Distancia eje 1º/2º (mm): **4800**
 Distancia eje 2º/3º (mm): *********
 Distancia eje 3º/4º (mm): *********
 Distancia 5ª rueda/últ. (mm): *********
 Motor: Marca: **MERCEDES BENZ**
 Tipo: **D/OM 906 LA II/1**
 Nº Cilindros/Cilindrada (cm³): **6/6374**
 Potencia fiscal/real (C.V.F/kW): **31,39/170**

El vehículo cuyas características se reseñan cumple en esta fecha la reglamentación vigente.

Por el Organismo Inspector,

C1-1575



Fecha: **14-06-99**

Valedera por:

Observaciones y reformas autorizadas:




VEHICULO NUEVO PROCEDENTE DE LA U.E.

EJEMPLAR PARA EL USUARIO

Modo: T/ITV/A

CENTRO DE PUBLICACIONES
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA

INSPECCIONES TECNICAS PERIODICAS

Fecha de la inspección: <u>16-01-14</u> Valedera hasta / por: <u>16-07-14</u> N.º Informe Inspec. <u>1307342</u> Firma, 	Fecha de la inspección: Valedera hasta / por: N.º Informe Inspec. Firma, (Sello)
Fecha de la inspección: <u>01-08-14</u> Valedera hasta / por: <u>01-03-15</u> N.º Informe Inspec. <u>1307342</u> Firma, 	Fecha de la inspección: Valedera hasta / por: N.º Informe Inspec. Firma, (Sello)
Fecha de la inspección: <u>28 DIC. 2015</u> Valedera hasta / por: <u>28 JUN. 2016</u> N.º Informe Inspec. Firma, 	Fecha de la inspección: Valedera hasta / por: N.º Informe Inspec. Firma, (Sello)
Fecha de Inspección: <u>27-Jun-2016</u> Valedera hasta: <u>27-Dic-2016</u> 619.976 Km. Inspec.: 017739/3302 129/079 BU 1804 Y	Fecha de la inspección: Valedera hasta / por: N.º Informe Inspec. Firma, (Sello)
Fecha de Inspección: <u>27-Dic-2016</u> Valedera hasta: <u>27-Jun-2017</u> 626.735 Km. Inspec.: 033775/3302 079/079 BU 1804 Y	Fecha de la inspección: Valedera hasta / por: N.º Informe Inspec. Firma, (Sello)
Fecha de Inspección: <u>26-Jun-2017</u> DESFAVORABLE 632.624 Km. Inspec.: 014783/3302 181/079 BU 1804 Y	Fecha de la inspección: Valedera hasta / por: N.º Informe Inspec. Firma, (Sello)
Fecha de Inspección: <u>27-Jun-2017</u> Valedera hasta: <u>27-Dic-2017</u> 632.978 Km. Inspec.: 014926/3302 079/079 BU 1804 Y	Fecha de la inspección: Valedera hasta / por: N.º Informe Inspec. Firma, (Sello)
Fecha de la inspección: Valedera hasta / por: N.º Informe Inspec. Firma, (Sello)	Fecha de la inspección: Valedera hasta / por: N.º Informe Inspec. Firma, (Sello)