

N.º SERIE 18080777 B

EMPRESA  
**MONTENEGRO IBERICA, S.A.**  
CTRA. N-II Km. 33.600  
ALCALA DE HENARES (MADRID)

MATRICULA

18080777 B

DESTINO

Número de identificación: VST003150XM003635

N.º CERTIFICADO

Clasificación del vehículo:

4 3 1 1

SEMIREMOLQUE CAJA ABIERTA

MI-33247

Marca: **MONTENEGRO**  
 Tipo: **3150**  
 Variante: **ND113.635.0G**  
 Denominación comercial: **SPL-3S/3G**  
 Tara (kgf): **8.100**  
 PTMA/PMA (kgf): **36.000/35.000**  
 PTMA/PMA 1.º E (kgf): **8.000**  
 PTMA/PMA 2.º E (kgf): **8.000**  
 PTMA/PMA 3.º E (kgf): **8.000**  
 PTMA/PMA 4.º E (kgf): **---**  
 PMR S/F, C/F (kgf): **12.000/11.000 5a R**  
 N.º y dim. neumáticos: **(6)385/65 R 22.5**  
 N.º de asientos: **---**  
 Volumen de bodegas: **---**

Clase según R. 36: **---**  
 Altura total (mm): **4.000**  
 Anchura total (mm): **2.550**  
 Via anterior/posterior (mm): **2.030**  
 Longitud total (mm): **13.780**  
 Voladizo posterior (mm): **2.950**  
 Distancia eje 1.º/2.º (mm): **1.310**  
 Distancia eje 2.º/3.º (mm): **1.310**  
 Distancia eje 3.º/4.º (mm): **---**  
 Distancia 5.ª rda./ult. (mm): **9.050**  
 Motor: Marca **---**  
 Tipo **---**  
 N.º Cilindros/Cilindrada (cm³): **---**  
 Potencia fiscal/real (C.V.F./kW): **---**

Opciones incluidas en la homologación de tipo:

UNIDAD PROVISTA DE: \* SUSPENSION NEUMATICA. \* SISTEMA ABS 6S/3M.

Observaciones:

Por las piezas de origen extranjero incorporadas a este vehículo se han satisfecho los correspondientes derechos de Aduanas.

El abajo firmante, legalmente autorizado por **MONTENEGRO IBERICA, S.A.** certifica que el vehículo carrozado cuyas características se reseñan es completamente conforme con el tipo homologado con la contraseña .....D...1554....., así como con las opciones arriba incluidas.

Alcalá de Henares, a 22 de Julio de 19.99

Firma del Fabricante Nacional/Importador,

**MONTENEGRO IBERICA, S.A.**

Reformas autorizadas:

Fe  
Va  
In  
05  
Fec  
D E  
0 K  
Ins  
048  
Fec  
Val  
Ins  
052

MINISTERIO DE PUBLICIDAD Y ENERGIA

**INSPECCIONES TÉCNICAS PERIÓDICAS**

Fecha de Inspección: 24-Ene-2013  
Valedera hasta: 24-Jul-2013  
0 Km.  
Inspec.: 008056/3304  
158/001 R 7515 BBB

Fecha de la inspección: 24 ENE 2013  
Valedera hasta por: 24 JUL 2013  
N.º Informe Inspec.: 008056/3304  
Firma: [Firma]  
Sello: [Sello]

Fecha de Inspección: 26-Jul-2013  
**DESFAVORABLE**  
1 Km.  
Inspec.: 074349/3304  
041/010 R 7515 BBB

Fecha de Inspección: 12-Ago-2015  
**NEGATIVA**  
1 Km.  
Inspec.: 077224/3304  
060/007 R 7515 BBB

Fecha de Inspección: 30-Jul-2013  
Valedera hasta: 30-Ene-2014  
Inspec.: 075493/3304  
039/001 R 7515 BBB

Fecha de Inspección: 12-Ago-2015  
Valedera hasta: 12-Feb-2016  
0 Km.  
Inspec.: 077258/3304  
060/007 R 7515 BBB

Fecha de la inspección: 29-01-14  
Valedera hasta por: 29-01-14  
N.º Informe Inspec.: 2403  
Firma: [Firma]  
Sello: [Sello]

Fecha de la inspección: 19 FEB 2016  
Valedera hasta por: 19 FEB 2016  
N.º Informe Inspec.: 09 AGO 2016  
Firma: [Firma]  
Sello: [Sello]

Fecha de la inspección: 10-02-14  
Valedera hasta por: 10-02-14  
N.º Informe Inspec.: 248  
Firma: [Firma]  
Sello: [Sello]

Fecha de la inspección: 13 AGO 2016  
Valedera hasta por: 13 FEB 2017  
N.º Informe Inspec.: 09-06  
Firma: [Firma]  
Sello: [Sello]

Fecha de la inspección: 10 FEB. 2014  
Valedera hasta por: 10 AGO. 2014  
N.º Informe Inspec.: [Firma]  
Sello: [Sello]

Fecha de la inspección: 30 ENE 2017  
Valedera hasta por: 30 JUL 2017  
N.º Informe Inspec.: [Firma]  
Sello: [Sello]

Fecha de Inspección: 12-Ago-2014  
**NEGATIVA**  
0 Km.  
Inspec.: 080508/3304  
141/007 R 7515 BBB

Fecha de la inspección: 12 AGO 2017  
Valedera hasta por: 12 FEB 2018  
N.º Informe Inspec.: 080508/3304  
Firma: [Firma]  
Sello: [Sello]

Fecha de Inspección: 14-Ago-2014  
Valedera hasta: 14-Feb-2015  
0 Km.  
Inspec.: 081369/3304  
153/039 R 7515 BBB

Fecha de la inspección: 14 AGO 2014  
Valedera hasta por: 14 FEB 2015  
N.º Informe Inspec.: 081369/3304  
Firma: [Firma]  
Sello: [Sello]